

データ集

(3) 清掃工場の焼却灰等に含まれる金属類の形態分析

逐次抽出法の操作手順

形態	水溶態(F1)	イオン交換態(F2)	炭酸塩態(F3)	酸化物態(F4)	有機物硫化物態(F5)	残留物態(F6)
実験の操作	試料5gと 蒸留水を 50mlを振とう瓶に入れる 水平振とう機で室温6時間振とう後 遠心分離3000rpm15分掛け上澄み採取	F1試料を取り出し 105°C乾燥後1モル酢酸アンモニウム50mlを水平振とう機で室温6時間振とう後 遠心分離3000rpm15分掛け上澄み採取	F2試料を取り出し 105°C乾燥後1モル酢酸ナトリウム40mlを水平振とう機で室温5時間振とう後 遠心分離3000rpm15分掛け上澄み採取	F3試料を取り出し 105°C6時間乾燥後 試料と0.2モル塩酸ビドロキシルアミン+25%酢酸溶液50mlをコニカルビーカーに入る。水平振とう機で85°C6時間振とう後 遠心分離3000rpm15分掛け上澄み採取	F4試料を取り出し 105°C乾燥後pH2に調整した過酸化水素水30%溶液15mlを水平振とう機で85°C2時間振とう後過酸化水素水30%溶液15mlを水平振とう機で85°C3時間振とう 1.78モル酢酸アンモニウム+11%硝酸溶液48mlを30分振とう 遠心分離3000rpm15分掛け上澄み採取	F5試料を取り出し 105°C6時間乾燥後 試料0.5gを塩酸7.5ml+硝酸2.5ml(王水10ml)で分解B5ろ紙で濾過100mlメスフラスコに入れる

添加した標準の塩化物

塩化物	化学式
塩化クロムⅢ6水和物	CrCl ₃ ·6H ₂ O
塩化マンガンⅡ4水和物	MnCl ₂ ·4H ₂ O
塩化鉄Ⅲ	FeCl ₃
塩化ニッケル(Ⅱ)6水和物	NiCl ₂ ·6H ₂ O
塩化銅Ⅱ	CuCl ₂
塩化亜鉛	ZnCl ₂
塩化ジルコニウム(Ⅳ)	ZrCl ₄
塩化モリブデン(VI)	MoCl ₆
塩化パラジウム(Ⅱ)	PdCl ₂
塩化銀	AgCl
塩化カドミウム	CdCl ₂
塩化スズ(Ⅱ)2水和物	SnCl ₂ ·2H ₂ O
塩化バリウム2水和物	BaCl ₂ ·2H ₂ O
塩化ネオジム6水和物	NdCl ₃ ·6H ₂ O
塩化鉛(Ⅱ)	PbCl ₂

添加した標準酸化物

酸化物	化学式
酸化アルミニウム	Al ₂ O ₃
酸化チタン(IV)	TiO ₂
酸化カルシウム	CaO
酸化バナジウム(V)	V ₂ O ₅
酸化クロム(Ⅲ)	Cr ₂ O ₃
酸化マンガン(Ⅳ)	MnO ₂
α-酸化鉄(Ⅲ)	Fe ₂ O ₃
酸化ニッケル(Ⅱ)	NiO
酸化銅(II)	CuO
酸化亜鉛	ZnO
酸化ジルコニウム(IV)	ZrO ₂
酸化モリブデン(VI)	MoO ₃
酸化パラジウム(Ⅱ)	PdO
酸化銀(I)	Ag ₂ O
酸化カドミウム	CdO
酸化すず	SnO
酸化アンチモン	Sb ₂ O ₃
酸化バリウム	BaO
酸化ネオジム	Nd ₂ O ₃
酸化タンタル(V)	Ta ₂ O ₅
酸化タングステン(IV)	WO ₃
酸化白金(IV)	PtO ₂
酸化鉛(Ⅱ)	PbO

各工場の金属形態





